

Seltsamer Fehler ausgehend von der SSDT...

Beitrag von „LetsGo“ vom 27. Juli 2022, 13:28

Achso ja. Hatte verstanden, dass bei der overclocked Variante Sleep/Wake nicht funktioniert. Dann halt mit der Flag `-x 1` die nicht overclocked SSDT erstellen.

Dann wäre hier `plugin-type=1` gesetzt und das X86PlatformPlugin aktiviert. Sieht man schön in der letzten Zeile, dass eben bei der nicht overclocked Variante XCPM deaktiviert ist:



Kannst dann eh leicht mittels IORegistryExplorer.app überprüfen. So siehts z.B. bei mir mit aktiviertem X86PlatformPlugin aus:

