

Neuinstallation Monterey 12.5 Opencore schmiert ab

Beitrag von „GoodBye“ vom 2. August 2022, 12:14

[bananaskin](#)

genau das habe ich ja gelöscht, die device properties für die integrierte UHD630 die drinnen wahren.

Und auch im Bios Disable ! Nicht Automatic !

Es gibt noch die Möglichkeit die UHD in parallel für das DRM laufen zu lassen, aber damit sollte er sich nach der Installation befassen, ich finde auch das dafür Firefox reicht, damit geht es.