

LGA-4189 - Ice Lake Xeon goes macOS - Tutorial - Supermicro X12DPL-NT6

Beitrag von „khe91“ vom 20. August 2022, 10:01

Mit UEFIPatch_0.28.0_mac und den patches.txt von metacollin

https://www.insanelymac.com/fo.../#elControls_2785292_menu

Flash erfolgt über IPMI, da kommt die Fehlermeldung.

Edit:

Flash über EFI Shell bringt den gleichen Fehler.