## WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von "Truman" vom 26. August 2022, 14:12

msart: Ich habe da nichts konfiguriert. Das war entweder schon so im EFI- das ich bekommen habe oder OSX-Einsteiger hat es angepasst.

Bezüglich der Einstellungen für ACPI und boot args stimme ich dir zu. Wüsste ich nicht, dass ich die I225mod Firmware schon mehrfach per Openshell geflasht habe, würde ich auch davon ausgehen, dass diese immer noch mit der "Stock Firmware" läuft.

Boot Args und car hatte @5T33Z0 in seiner letzten Konfiguration geändert bzw. weggelassen.

IMAC20,1 habe ich damals verwendet, um die iGPU für das Trancodieren zu verwenden. Jetzt wollte ich zum Vergleich einmal per RX580 transcodieren und habe deshalb die iGPU deaktiviert und dafür den IMACPro1,1 verwendet.