

macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. September 2022, 17:00

auf meinem HW-Desktop setzen sich unter Ventura beta 6 die Probleme mit dem SCR8510 A10 BT Stick fort, die schon unter Monterey [Einzug gehalten](#) haben. Ich habe heute nochmals ein aktuelles USB-Mapping unter 10.15.7 mit HackinTool gemacht. Unter Catalina funzt der USB Stick bestens und alle USB-Ports funktionieren. Es ist nicht zu erwarten, dass sich unter Ventura noch etwas ändert. Kann jemand eine Empfehlung für einen BT-Dongle geben, der unter macOS > 12.x OOB oder eben mit Kexten funzt?

EDIT: Wie das so ist, auf den zweiten Blick wird man [fündig](#),

EDIT: ~~Preislich leider erstmal nichts in Sicht. Vielleicht doch ein USB-Dongle?~~

EDIT: Hab bestellt, beim Großen. Auf 1-2-3 sind nur Glücksritter mit erschreckenden Preisen unterwegs.