

Clover to OpenCore

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. September 2022, 08:55

Ich bin unterwegs und kann erst später mal reinschauen in die config.plist. Das späte Verbotssymbol kann ein Hinweis auf ein USB-Problem sein. Der Port schaltet dann ab. Evtl. Die SSDT-EC-USBX.aml aus dem OC-Paket in ACPI einbauen. Ist zwar in der Dortania-Guide nicht dabei, aber die dürfte im Zweifel auch nicht stören. Schau mal bei Dortania rein, was da zu USB eingestellt werden kann. Oder auch noch andere USB-Ports probieren.

EDIT: respektive SSDT-EC.aml