

Windows 10 Installation geht nicht auf die 980 Pro

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. September 2022, 19:55

ok, hast du die bioeinstellungen soweit angepasst? - dann bitte speichern und ohne den usbport-sdcardreader im usbport neustarten

lg 😊

edit- bei der bootreihenfolge bitte die ssd als erstes setzen