

Windows 10 Installation geht nicht auf die 980 Pro

Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. September 2022, 21:33

Für csm enabled und diese Option müsste es legacy sein.

Legacy sollte man aber nicht nutzen, das bringt meistens nur Nachteile (langsamer, schlechte boot Auflösung, Treiber auch ohne legacy leichter normal), immer wenn möglich csm Disabled und uefi nutzen.