


# Bluetooth Problem nach Umstieg auf BCM43xx

Beitrag von „Horsti“ vom 24. September 2022, 17:18



Kann da so nix erkennen wo es haken könnte.

werde meine EFI mal anhängen eventuell hilft das ja bei der Ursachen-Findung.

[EFI ACER.zip](#)