

Bluetooth Problem nach Umstieg auf BCM43xx

Beitrag von „GoodBye“ vom 24. September 2022, 18:59

[Horsti](#)

mal im Systembericht unter BT nachgeschaut ob eine MAC Adresse vergeben wurde ?


[Horsti](#) jep habe eben erst das Bild gesehen Adresse NULL !

USB ist auch am Laptop allerdings direkt über die M2 Schnittstelle die Anbindung.

Die USB Config ist auch sehr speziell in deiner EFI, ACPI deaktiviert dafür einiges an Patches und warum sind alle SMC für CPU etc deaktiviert ?


Port Liste für USB ist auch seltsam

BT Fixup muss ich auch laden mit meinem BC Chip Device:



OpenCore 0.8.4

Base	BaseSip	Comment	Count	Enabled	Find	Link	Mask	OwnTableId	Replace	ReplaceMask	Skip	TableLength	TableSignature
1	0	_DSD to XOSI	0	<input checked="" type="checkbox"/>	51471349	0			54811349	0	0	0	0
2	0	EC2 to EC	0	<input checked="" type="checkbox"/>	4543302F	0			4543302F	0	0	0	0
3	0	PNLF to EHC	0	<input checked="" type="checkbox"/>	34840349	0			34840349	0	0	0	0
4	0	_DSD to XOSI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	51711849	0			54811349	0	0	0	0
5	0	_DSD to XOSI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	57511849	0			54811349	0	0	0	0



ACPI

Path	Comment	Enabled
1 SSDT-XOSI.aml	XOSI	<input checked="" type="checkbox"/> true
2 SSDT-EHCx_OFF.aml	disable EHC1 and EHC2	<input type="checkbox"/> false
3 SSDT-PNLF.aml	brightness fix	<input checked="" type="checkbox"/> true
4 SSDT-Fn.aml	Fn key	<input checked="" type="checkbox"/> true
5 SSDT-HRTfix.aml	HPET_RTC_TIM-fix	<input checked="" type="checkbox"/> true

