

Fenvi t 919 unter Monterey kein Airdrop

Beitrag von „griven“ vom 18. Oktober 2022, 23:39

Kannst Du sicherstellen das der USB angebundene BT Teil der Karte wirklich funktioniert also der Port unter macOS wirklich gemapped und als intern deklariert ist? Taucht die Karte im Systembericht unter USB auf? Wenn nicht dann passt das USB Portmapping nicht...