


Fenvi t 919 unter Monterey kein Airdrop

Beitrag von „LetsGo“ vom 19. Oktober 2022, 11:25

[SchlepperFahrer](#)

Du musst den Port deiner Karte als "internal" deklarieren. Bei dir ist er als USB 2 Type A gesetzt. [USB Mapping Guide](#)

```
[#] 14. Port 14 | USB 2.0 | Internal (guessed)
    - BCM20702 Hub - operating at USB 1.1
    - Bluetooth USB Host Controller - operating at USB 1.1
```

A terminal window showing the output of a command. The first line is '[#] 14. Port 14 | USB 2.0 | Internal (guessed)'. Below it are two lines: '- BCM20702 Hub - operating at USB 1.1' and '- Bluetooth USB Host Controller - operating at USB 1.1'. A red arrow points from the right side of the terminal to the text 'Internal (guessed)'.

Nutze die BCM94360NG und benötige keine zusätzliche Kexte, wie z.B. BlueToolFixup.kext. Die läuft OOB. Hängt aber vom Chipsatz ab, ob man zusätzliche Kexte benötigt.