

**In Arbeit**

# Apple Adapter FireWire800 auf Thunderbolt2 Treiber lädt nur bei Warm-Start

Beitrag von „Flynn\_LG“ vom 24. Oktober 2022, 21:11

Hey Hackintoshler!


Wie man dem Titel schon entnehmen kann, habe ich Probleme mit der Erkennung meines Focusrite Saffire Pro 24 Audio-Interfaces, welches über FireWire -> FireWire zu Thunderbolt 3 (Originaler Apple Adapter) -> TitanRidge angeschlossen ist.

Mein aktuelles System besteht aus:

- i7 12700K
  - RX 6900 XT
  - TitanRidge-v2 geflasht mit GC-Titan-Ridge-V2.0-Mod-NVM50-CaseySJ
- etc.

Ich habe auf dem Rechner die Saffire MixControl Software installiert und das Audiointerface funktioniert auch 1A wenn der Rechner warm gestartet wird, d.h. nicht per Start-Knopf, sondern booten und dann noch einmal Neustarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es was mit den Kexten zu tun hat, welche die Software beim Start lädt?

Außerdem zu sagen ist, dass unter Systeminformationen unter dem Reiter "Thunderbolt/USB4" - egal ob warm oder kalt gestartet - immer alles gleich und korrekt angezeigt wird:



EFI und LOG ist beides unten im Anhang hochgeladen.

Jetzt schonmal vielen Dank für jede Hilfe! 🙏