

AsRock Z270 Taichi - klappt eine install ohne probleme?

Beitrag von „Antic“ vom 26. Oktober 2022, 23:30

[Zitat von Andi91265](#)

Wegen Bluetooth von Intel solltest du intelBluetoothFirmware.kext verwenden.

Ich verwende zwar Clover 5150, aber sollte auch mit OpenCore laufen.

Ich habe eine AX200 PCIe Karte und WiFi 6 und BT 5.2 funktionieren bei mir.

Auch die Reichweite ist sehr gut.

BT wird als THIRD_PARTY_DONGLE angezeigt.

```
Bluetooth-Controller:
  Adresse: 88 9E 13 71 C1 58
  Status: Ein
  Chipset: THIRD_PARTY_DONGLE
  Hersteller: Apple
  Firmwareversion: v204 (204)
  Identifizierbare Dienste:
  Transport: USB
  Hersteller-ID: 0403AC (Apple)
Webcam:
  Apple Magic Mouse:
    Adresse: 04 94 20 40 89 03
    Hersteller-ID: 0403AC
    Produkt-ID: 040300
    Firmwareversion: 3.0.8
    Minor Typen: Mouse
    Device: 04030033 = HID ACL =
  Apple Magic Tastatur:
    Adresse: 40 05 47 18 6A 3E
    Hersteller-ID: 0403AC
    Produkt-ID: 040304
    Firmwareversion: 3.0.0
    Minor Typen: Keyboard
    Device: 04030033 = HID ACL =
  Apple Magic Trackpad:
    Adresse: 04 A2 8E FF 5D 15
    Hersteller-ID: 0403AC
    Produkt-ID: 04030E
    Firmwareversion: 1.0.6
    Minor Typen: AppleTrackpad
    Device: 04030033 = HID ACL =
```

Alles anzeigen

Ja das Problem war nicht das. die neuste Version hatte ich ja. allerdings habe ich vergessen auch die Bluetoothfixup.kext drauf zu machen. die Version die ich hatte, war nicht mit Ventura Kompatibel. das hat dazu geführt, das beim starten von BT, Ventura abgeschmiert ist.nun Funktioniert alles. auch Handoff etc. (Ausgeschlossen Airdrop)