

RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „user232“ vom 29. Oktober 2022, 21:05

Das kann ich nicht umsetzen, weil egal welches ROM ich nutze, selbst das Original gesicherte, immer diese Fucking Meldung kommt, obwohl das File 100%ig existiert.

Code

1. File bios.rom not found.
- 2.
3. ERROR: 0FL01