

# RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „user232“ vom 30. Oktober 2022, 10:00

Mal neu gestartet nun siehts so aus, schwankt zw 20 und 45 Watt.

Ich nutze SMBios iMac19,1.

Edit:

Was mir auch auffällt, es wird keine RPM angezeigt, bei meiner alten MSI werden die Umdrehungen angezeigt.

Kann es sein, dass die Biostar-Karte defekt ist?

Edit1:

Habe zumindest einen Erfolg zu vermelden. Ich habe jetzt die reine DOS-Version "amdvbflash\_dos\_4.68" genutzt. Dazu mit Rufus einen FreeDOS USB-Stick erstellt und dann das Programm drauf kopiert und folgenden Befehl verwendet:

```
>amdvbflash.exe -p -fa -fp 0 239692.rom
```

Ich kann jetzt zumindest flashen. 😊

Das Rom von der [Sapphire](#) wie [Raptortosh](#) schrieb ging nicht, weil das ROM was auf der Biostar installiert ist neuer ist. Habs dann mit Parameter -fv überlisten wollen, aber dann schreibt er Invalid Rom oder so.

Nehm ich das [ROM von der Biostar](#), flashd er zwar, schreibt aber gleich, dass es sich um das selbige ROM handelt wie schon auf der Karte installiert ist.

Edit2:

## [Zitat von LetsGo](#)

3) Trotzdem verstehe ich nicht, warum die Lüfter deiner Karte nicht weiter runter regeln, obwohl diese nur 42°C hat. Weil min PWM sind ja 20%.

4) Welches SMBIOS nutzt du? Schätze mal iMac19,1 oder so. Also mit aktivierter iGPU.

Da stimmt meiner Meinung nach was nicht, ist die Karte vielleicht defekt? SMBios ist eigentlich egal, weil unter Windows laufen die Lüfter der Karte im idle auch auf 50%.

LastEDIT:

Ich schick die Karte wieder zurück, war ja angeblich neu.