

# RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „GoodBye“ vom 30. Oktober 2022, 17:52

[user232](#)

hast du mal das Bootarg :

igfxonln=1 probiert ?

bei meiner UHD630 habe ich als Bootarg:

igfxagdc=0 igfxfw=2 igfxonln=1 -igfxlspcon

Und ich hatte das Problem auch vorher.....

Zusätzlich noch:

#Cmds	Key	Data Type	Value
1	AAPL,ig-platform-id	Data	07000000
2	AAPL,os-name	String	InternalOS
3	device-id	Data	16300000
4	device-type	String	VGA compatible controller
5	enable-hub20	Data	01000000
6	framebuffer-con0-busid	Data	04000000
7	framebuffer-con0-enable	Data	01000000
8	framebuffer-con0-index	Data	00000000
9	framebuffer-con0-pipe	Data	00000000
10	framebuffer-con0-type	Data	00040000
11	framebuffer-con1-busid	Data	01000000
12	framebuffer-con1-enable	Data	01000000
13	framebuffer-con1-index	Data	01000000
14	framebuffer-con1-type	Data	00040000
15	framebuffer-con1-waste	Data	00000000
16	framebuffer-con1-waste	Data	01000000
17	framebuffer-con1-index	Data	02000000
18	framebuffer-con1-pipe	Data	0A000000
19	framebuffer-con1-type	Data	00040000
20	framebuffer-patch-enable	Data	01000000
21	hibt-ctl	String	hibt-ctrl-1
22	model	String	UHD-Graphics-630

Meiner schläft nach 3 Minuten also muss ich den guten oft wecken 😊

Und ein gebrauchter I5-8400 ist evtl. der Günstigere Ansatz.....

I3 sollen manchmal Probleme machen....

Eine I5 9400 ist immer noch ziemlich teuer.