

# Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „MPC561“ vom 2. November 2022, 12:20

[Zitat von hObelware](#)

USB scheint ja zu funktionieren .. das wäre dann die andere Fehlerquelle .. ggf. mal den fraglichen Port als internal deklarieren (PortType 255), obwohl das, glaube ich, nur Auswirkungen auf die Sleep Policy hat

Ja genau. Er hat ja nicht geschrieben wo er die Crashes hat. Nur bluetoothabsturz oder Reboot beim aufwecken. Bei letzteren kann durchaus die Deklaration des USB Ports als "nicht" intern der Schuldige sein.

Gruss,

Joerg