

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „GoodBye“ vom 2. November 2022, 17:26

[kaneske](#)

[Steverayxx](#)

mal wieder ganz was Neues 😊

Wenn der USBPortsX299XDesignare10G.kext mit Rechts Klick Paketinhalt anzeigen geöffnet wird kann die plist im contents Ordner editiert und gelesen werden:

So sehe ich auch direkt ein paar Ungereimtheiten:

Alle USBConnector sind auf 0 ausser der TB USB C auf 9 wie er sollte und der USB 3 1 Back auf 3 (hast nur einen Hinten ?

Und es sind 19 Anschlüsse deklariert inkl Hub, so sind die jedenfalls im Comment beschrieben.

Seltsam auch das die Alternative EFI mit einem ganz anders aufgebautem USB Kext nur USBconnector 3 oder 9 enthält und der Absturz gleich ausgefallen ist.

Kann natürlich sein das sich beim [Bios Update](#) die Adressen geändert habe, das er aber deretwegen gleich abschmiert ?

Ich habe bei mir nur 255 Internal und 9 USB C

Leider habe ich keine Liste der USBconnector Values, aber auch bei mir habe ich nur durch manuelles Editieren meine USB Ports Perfekt in den Griff bekommen.

P.S.: [kaneske](#)

Die Ursprungs EFI ist in Post 1 mit anderer Serien Nummer und SMBIOS

Meine war nur ein Test.....

Seine MacPro7,1 meine iMacPro1,1