

# Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 9. November 2022, 12:59**

Ok fang ich mal an. Unter Monterey funktioniert dein Mapping nicht mehr wie unter BigSur. Entweder du mappst neu mit z.b USBTOOLBOX oder per SSDT was dann nativ wäre. Hab gesehen das du schon SSDTs drin hast kann aber nicht sagen ob die richtig bei dir sind. Wenn doch dann usbport.kext deaktivieren. Wo kommt der her? ist der noch von BigSur? Dann ist dort noch ein Kext von Yamaha? wenn der nicht aktiviert ist...der aber entsprechend der Hardware ist musst du den auch wieder aktivieren sonst greift der ja nicht. Kenn aber das Interface jetzt selbst nicht und kann dadurch nichts sagen. Ich vermute das deine USBPorts nicht richtig gemappt sind.