

# **Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey**

**Beitrag von „ozw00d“ vom 9. November 2022, 14:27**

Erdenwind Inc. Ports sind korrekt gemappt. die usbports.kext habe ich für sein System erstellt.

Die ssts für usb sind deaktiviert. da sie mit Monterey komischerweise nicht laufen.