

Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey

Beitrag von „WITON“ vom 13. November 2022, 19:12

Ich beobachte folgendes Phänomen. Mein Bord scheint wirklich eine Zicke zu sein. Ich starte Monterey. Ohne Probleme. Alles funktioniert. Alle Geräte arbeiten ohne Probleme. Hackintools zeigten an den USB Ports eine falsche Geschwindigkeit. Schnelle USB Geräte 3.1 (wie mein Audiointerface und USB HUB) erschienen mit USB3 480 Mbps. Das stimmt ja nicht. Nach ziehen des USB Kabel und neu anstecken sprangen die Geräte auf anderes Ports von HS auf SS und zeigten korrekt 5 Gbps. Danach schmierte das OS Monterey ab. Beim nächsten Start waren alle Ports richtig belegt und stürzt nicht mehr ab.. Verrückt !! Ich habe dafür mangels Kenntnis sowieso keine Erklärung. Muss ich nun das Bord (die Mistzicke) tauschen oder hat jemand einen Ansatz was das nun wieder ist. Am Bios hab ich ewig geschraubt. Seit dem USB Stecker wechseln funktioniert das bis jetzt ohne Probleme. Ich traue mich aber nicht ein Gerät umzustecken. Meinen guten Freund will ich auch nicht ständig mit der Zicke auf den Nerv gehen.