

Probleme mit Audiointerface Steinberg UR44 C unter Monterey

Beitrag von „kaneske“ vom 13. November 2022, 19:24

[WITON](#) bring mal bitte je eine IORegistry bei, in dem die Ports wie zuletzt beschrieben laufen (also Neustart nach Absturz und damit einhergehender korrekten Funktion des USB) und eine bevor er umspringt (erstmaliger Start deines Systems bei dem die Ports nicht richtig sind er aber noch nicht abstürzt weil du keine reconnect gemacht hast).

Weißt du an welchen Ports (Controller) dein betroffenes Gerät hängt?

Du hast bestimmt einen Chipsatz basierten USB Controller und einen externen...vermute ich jedenfalls.