


Erledigt

T470 i5 7300U mit HD620 USB-Patching mit USBToolbox gelöst + Hardwarebeschleunigung

Beitrag von „Arkturus“ vom 14. November 2022, 17:34


Ich mach hier in dem Thread mal weiter, da es immer noch um das alte T470 geht. Ich konnte jetzt mit einer alten EFI OC 0.6.9 Catalina Installieren und habe Hardwarebeschleunigung h264



Die 10.15. ist da mächtig zickig. Wenn irgendein Kext nicht schön genug ist gibt KP. Ich habe jetzt aktuell OC 0.8.6 aber die alten Kexte.

Anlass der Übung ist nochmaliges USB-Patching. Dabei ist folgendes Problem, welches ich nicht beheben kann.

Wenn ich ohne den alten Patch, mit SSDT-EC.aml aus OC-Paket, Kernel/Quirks/XHCI-Portlimit aktiviert boote und das HackinTool Patch durchführe, erscheint ein USB3 in dem Ports auf der Linken Seiten neben dem USB-C unter dem XHC SS04 wie im folgenden Bild gekennzeichnet. (Leider beim Patchen keine Screenshot gemacht). Wenn ich aber dann den neuen USB-Patch boote, dann wird das USB3-Gerät nicht mehr in dem SS04 USB3, sondern in dem USB2 Port wie in der ersten Zeile in HS01 gezeigt, mit nur 480 Mbit.



Das ganze habe ich schon mehrfach wiederholt. Immer das gleich Ergebnis. Kann ich den erzeugten Patch bearbeiten, um den Fehler zu beheben?

Wenn ja, was müsste ich dazu tun?

[USB-T470-l.zip](#)