

itlwm Kext lädt sporadisch unter Ventura - B550F MoBo - Intel AX200

Beitrag von „Hecatomb“ vom 25. November 2022, 19:16

schmeiß den itlwm.kext raus und ersetze ihn mit dem passenden airportitwm.kext von dieser Seite. <https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases>

und füge dann noch den BlueToolFixup.kext aus dem packet von dieser Seite hinzu.

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM/releases>

Dann brauchst du noch den IntelBluetoothFirmwareData.kext , der kommt vor dem BlueToolFixup.kext , und muss vor dem anderen in der liste sein, das sie von der reihenfolgerichtig geladen werden.

<https://github.com/OpenIntelWi...lueetoothFirmware/releases>

ALSO QUASI SO:

IntelBluetoothFirmwareData.kext

BlueToolFixup.kext