

# Neuer Bootstick für Big Sur (Comet Lake) macht Probleme

Beitrag von „SEQ303“ vom 27. November 2022, 12:49

Hallo,

04:502 00:096 AAPL: \*\*\*\*\*

04:561 00:059 AAPL: This version of Mac OS X is not supported on this platform!

04:635 00:073 AAPL: \*\*\*\*\*

04:704 00:069 AAPL: Reason: Mac-CFF7D910A743CAAF

04:774 00:070 AAPL: Sleeping for 30 seconds before exiting...

34:844 30:069 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x41 24 0x0E

34:904 00:059 AAPL: #[EB|REBOOT] 2

34:975 00:071 AAPL: #[EB|LOG:RESET:FAIL] 2022-11-27T11:28:03

wird angezeigt.

Kann ich die alte Installation auf den zwei SSDs auf iMac20,1 anpassen oder muss ich neu installieren wenn ich mit der iMac20,1 booten möchte. Gruß M

Bei dem alten Stick ist Mac-BE088AF8C5EB4FA2 eingetragen (iMac18,3)