

MSI MEG Z690 ACE BUS Interface GPU nur 8 x 4 statt 16 x 4

Beitrag von „kaneske“ vom 29. November 2022, 21:18

Beste Lösung wie beschrieben...

Lanes frei machen und sehen ob es dann besser wird. Wenn nicht CPU runter, PIN Kontrolle. Wenn alle gerade sind noch mal rein das Teil und vorher die Unterseite der CPU mit Isopropanol abputzen. Dann einsetzen, vorsichtig angezogenen Block drauf und sehen was passiert.

Vergiss nicht, du hast eine Vollbestückung, das wird sooo gerne angepriesen von den Herstellern...funktionieren tut es aber meist mit Aufwand.