

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „bluebyte“ vom 3. Dezember 2022, 08:38

Starte mal mit dem Boot-Parameter **-v**

Sobald es Probleme mit Wifi oder Bluetooth gibt ist Monterey beim Start am Röcheln.

Ich hatte das gleiche Problem diese Woche auf dem T520 mit Monterey.

Bei im BIOS eingeschaltetem Wifi und Bluetooth hat er wesentlich länger für den Start gebraucht (stall). Das zeigt er auch an beim Start im Verbose-Mode.