

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 3. Dezember 2022, 15:20

Das Notebook ist Multi Touch fähig.

Hatte auch mal eine EFI mit der das ging, die basierte allerdings noch auf OC061.

Du schreibst Du würdest zur SSDT-EC wechseln, welche entfällt denn dafür, die SSDT-EC-USBX?

Und woher bekomme ich die passende SSDT-EC?

Kann man die -v Ausgabe anhalten während des Scrollens und/oder in eine Datei schreiben lassen?

Der ACPI Fehler ist wohl auch schon beim BigSur vorhanden, wird dort wohl aber irgendwie ignoriert bzw intern abgefangen.

Wahrscheinlich wäre es einfacher die Fehler schon unter BigSur zu beseitigen, so man ihn erkennt und einen Weg zur Beseitigung findet;)