

Bluetooth und Ventura mit drei noname-dongles [gelöst, aber mit Zusatzkosten verbunden]

Beitrag von „cloudydancer“ vom 5. Dezember 2022, 17:31

Kurz mal eine Variante die dem einen oder der anderen bei dem Ventura BT Problem evtl. weiterhilft. Habe auch mittlerweile min.4 verschiedene Dongels durch und auch mit diversen hier genannten Dongles keinen Erfolg gehabt. Einzig den von #schabulske genannte Dongle habe ich jetzt nach vielen versuchen zum laufen gebracht.

Hierzu aktuell Kexte von IntelBluetooth-v2.2.0 sowie BrcmPatchRAM-2.6.4-Release downloaden und die Kexte

IntelBTPatcher.kext

IntelBluetoothFirmware.kext

BlueToolFixup.kext

in OC unter Kernel einbinden.

Have fun