

X58 USB mapping problem

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Dezember 2022, 19:45

Die USB Renames hatte ich übrigens auch entfernt bereits (nur SSDT's) drin gelassen.

OpenCore 0.8.7