

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „griven“ vom 10. Dezember 2022, 22:51

Wie gesagt das sieht so aus als würde das SMBIOS nicht gesetzt was verschiedene Gründe haben kann...

[Bios Einstellungen](#) hast Du nach dem Flash geprüft und neu eingestellt? Insbesondere bezogen auf Security->Secure Boot, Security -> Memory Protection?

NVRAM Reset hast Du auch mal gemacht?