

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Dezember 2022, 00:03

hat jetzt etwas gedauert. Ich habe die EFI jetzt im Bereich ACPI/DP auf das notwendigste reduziert. SMBIOS auch generiert und gegengecheckt. BIOS überprüft. Einige Punkte konnte ich im Bereich Advanced korrigieren, die in den [Installationsvorbereitungen](#) erwähnt wurden. NVRAM hatte ich schon mehrmals Resettet.

Das T430 bootet jetzt bis zu dem im Bild gezeigten Punkt, wenn CSM im Bios/Boot/UEFI deaktiviert ist. Wenn CSM aktiviert wird, gibt es an dieser Stelle ein Reboot. Leider habe ich die BIOS-Einstellungen nicht dokumentiert. Ich meine, das CSM aktiviert war.

anbei die aktuelle EFI und die letzte Logdatei.

Also für heute erstmal Gute Nacht und vielen Dank bis hierher. [griven](#)

EDIT: übrigens bleibt der Ventura 13.0.1 Installer ein genau der selben Stelle hängen.