

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „apfel-baum“ vom 12. Dezember 2022, 19:49

[Arkturus](#)

hast du deine kexte aktuell gehalten, ggf. auch nochmal [lilu](#) separat hinzufügen, evtl. gab es da eine fehlerhafte übertragung, quasi ein i/o fehler, fehlerhafter sektor auf dem stick/hdd/ssd und die datei, bzw. deren inhalt ist nicht korrekt oder komplett übertragen worden.

lg 😊