

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „bluebyte“ vom 12. Dezember 2022, 21:55

in [griven](#) seiner config ist ein Fehler beim Bluetooth-Injector?

Für Mac OS bis Big Sur muss der BrcmBluetoothInjector.kext geladen werden (MaxKernel 20.99.99)

Ab Monterey muss BlueToolFixup.kext geladen werden (MinKernel 21.0.0)

Meine DW 1550 ist heute angekommen. Läuft perfekt. Fast.