


Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 14. Dezember 2022, 19:45

ich habe Deine config.plist noch unverändert übernommen, außer SMBIOS nochmals generiert und gecheckt. Ich brauch nicht mal einen Bult-in für die zweite ssd im Laufwerksschacht, die sonst als esterne USB (gelber Icon) auf dem Desktop angezeigt wurde. Einziger Eintrag ist Realtek Audio:



Bin gespannt, ob das Problem nochmals auftritt. Ich hatte das Update nur gemacht, weil ich vom Beta auf Consumer gewechselt bei und deshalb die 13.1 (22C65) haben wollte. Vielleicht lag es auch daran, dass sich nach dem Install OCLP 0.5.1 und beim zweiten Patch die OC0.5.2 verwendet hatte. Egal, ich werde jetzt FileVault wieder aktivieren und dann ist erstmal kein Update mehr angesagt.

Danke nochmals für dein Know How und die Mühe [griven](#)