

Fenvi FV-HB1200 wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „bluebyte“ vom 22. Dezember 2022, 07:22

[KungfuMarek](#) nicht nur viel, sondern auch noch falsch. Was soll das?

1. Für USB ist USBPorts.kext deklariert obwohl USBToolBox.kext und UTBMap.kext erstellt wurden.
2. Für Wifi und Bluetooth wird alles geladen was geht. Getreu dem Motto: "Viel hilft viel!"

Ich würde die Sache mal richtig angehen. Dann ist das gar nicht soviel Trial&Error.

Bei den Plugins des BCRM-Fixup noch einmal schauen.

Glaube nicht, dass man das ganze Gedöns für die 1200er braucht.

Lesestoff

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM>

Schau mal auf genau auf deinen Bildschirm

AppleMCEReporterDisabler.kext braucht man eigentlich nur bei AMD CPU oder Intel Dual-Sockel CPU

<https://github.com/Pavo-IM/OC-Gen-X/issues/118>

Boot-Parameter npci=0x2000 kenne ich noch aus alten Tagen.

Fazit: Hier wurde ziemlich viel zusammengeschustert.

Hier liegt der Hund woanders begraben. Die Fenvi T919 hat den gleichen Chipsatz.

Und eine Bitte zum Schluss. Pack eure EFI in aussagekräftige Verzeichnisse.

Alles EFIs aus dem Forum. Nur wem gehören die?

Musste eben den Kommentar noch mal bearbeiten. Kam durcheinander mit AppleVTD.

Das war aber wegen den LAN-Karten. 🤖