

An die Experten unter euch

Beitrag von „McDaniel“ vom 24. Dezember 2022, 17:20

Danke an [Nightflyer](#), für das Begutachten. Die Videos waren nur für mein Verständnis. Ich habe mit OC 0.8.5 den ersten Bootstick erstellt, der ohne Fehler durchlief. Monterey läuft. Später auf einer anderen SSD Update von Monterey zu Ventura, ohne Probleme. OC Update für beide macOS Versionen auf 0.8.7. Alles ohne Probleme. USB Mapping ohne Probleme. Audio geht so weit ich das testen kann auch. layout-id (hier für 28). Fehlt nur der Feinschliff. SMBIOS werde ich auf iMac19,2 stellen.

Das mit MacPro7,1 hatte ich aus [GUIDE] macOS Monterey + OpenCore 0.7.6 on Z390 Aorus Elite + RX580 tony macx 86.com. Dort steht übersetzt:

Das SMBIOS-Modell, das auf meinem Monterey-System am besten funktioniert, ist MacPro7,1.

Dieses Mac-Modell erfordert:

AMD RX580 dGPU als Hauptkarte

RestrictEvents.kext zur Vermeidung von RAM-Fehlkonfigurationswarnungen.

(RestrictEvents.kext diese Sache habe ich nicht verstanden)

Nur am Rande, woher ich das habe.