

CPU läuft seit Update auf Ventura heiß

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 30. Dezember 2022, 13:33

Hat ein wenig gedauert, hab erst mal alte Rechnungen durchforsten müssen. Das ist eine AIO Xilence LiQuRizer LQ120 Wasserkühlung. Die Pumpe läuft (Rotationsgeräusch vorhanden), einen Wasserfluss kann man hören (mit Stethoskop).

Was mir noch aufgefallen ist: die eigentliche Leerlauftemperatur liegt so bei 40-45°. Sobald ich im BIOS bin, zeigt es dort 60-63° an, das ist doch auch nicht normal, oder?

Wenn ich von der externen Platte mit macOS Monterey starte, dann ist alles im grünen Bereich, wie es eben auch vor dem Update auf Ventura war. Das ganze Problem besteht erst seit dem.

Die EFI hab ich noch nicht getestet, mache ich im Laufe des Tages mal.