

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „MPC561“ vom 31. Dezember 2022, 14:03

Wenn WLAN geht und BT nicht, ist es in 90% der Fälle das fehlerhafte USB Portmapping.

Und da nützt das anhängen einer EFI halt nix.

Hatte ich gerade wieder vor 2 Wochen als ich in mein Z390 System eine Fenvi "ähnliche" WLAN/BT Kombikarte eingebaut habe.