

MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 1. Januar 2023, 14:56

DSM2

Ja, NVRAM Reset durchgeführt!

11:02 Uhr

Hab diesmal CleanNvram und dann Reset NVRAM
ausgeführt.



EDIT 01.01.23 14:47

So ... hier der Screenshot nach der neusten EFI



Kurze Zwischenfrage ... ich hab ja nun einen Monterey Installstick am Start, welchen ich am MacBook Pro erstellt hatte. Soll ich mit dem Win USB Stick (mit Win Recovery macOSInstaller) weiter arbeiten oder mit dem Monterey USB Stick (von Apple)???

Falls mit dem Monterey USB Stick, dann kommt folgendes...

