

# MSI X99A GAMING PRO CARBON - Ventura

Beitrag von „MeO-Style“ vom 3. Januar 2023, 07:46

[Zitat von atI](#)

Nur mal so als Idee... Vielleicht mal ALLE SSDs abklemmen und nur mit dem USB-Stick (Monterey Installer + EFI) versuchen in den Installer zu booten? Nicht dass irgendwo noch etwas anderes drauf ist, was beim Booten dazwischen funkt?

Das hatten wir tatsächlich, recht am Anfang, ausprobiert. Aber es brachte keinerlei Veränderung. Vom Monterey Stick aus, geht sogar gar nichts. DSM2 hat im Ausschlussverfahren Veränderungen mit mir getestet, die einen Fehler praktisch nicht möglich machten, aber dennoch war dieser Fehler vorhanden. Das Board scheint seinen eigenen Kopf zu haben 🤖