

Hackintosh für Musiker

Beitrag von „WITON“ vom 4. Januar 2023, 22:12

[jamurahuasca](#) Das Problem wie bei mir. Monterey und Ventura erkennen nur das Interface für Audioausgabe über ASIO Treiber. Das auch nicht immer.ich habe zig Versionen ASIO für mein Steinberg UR 44C getestet und nur einer hat funktioniert. Voraussetzung !!! Er wird nur geladen wenn im Bootmodus in den Boot args NVRAM -v eingestellt ist. Der Boot Modus läuft mit Infos dann sichtbar durch und braucht anscheinend mehr zeit. Wenn ich mit Ladebalken starte (also ohne -v) wurde der Asio Treiber nicht geladen. das klingt unlogisch, ist aber so bei mir gewesen. Unter Catalina alles Bestens