

Lenovo m93 tiny HD 4400 nach Update auf Ventura keine Grafikbeschleunigung mehr

Beitrag von „jovili“ vom 8. Januar 2023, 01:30

hab es jetzt gemacht, aber beim Catcher ist das Start Root Patching immer noch ausgegraut " [SIP](#) is enabled) er benötigt 0x803 oder höher im Moment ist [SIP](#) (0x0)