

Ventura Boot Problem (KP/reboot schleife)

Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Januar 2023, 18:27

Weil X-Chipsätze immer eine harte Nuss sind.

Am besten lassen sich Boards mit Z-Chipsätzen konfigurieren.