USB Ports gemappt mit USBToolBox/UTBMap und USBMap - aber alles wird ignoriert

Beitrag von "LetsGo" vom 8. Januar 2023, 21:01

Zitat von caomhan

Wie wird denn der USB 2 Part eines USB-C gemappt? Also 3 oder als 9?

als 9

Die Kexte sollten soweit in Ordnung sein. Keine Ahnung wie das mit Proxmox so läuft, aber wenn ich deine EFI (bzw. config.plist) mit dem OC Guide vergleiche, würden da schon mal SSDT`s fehlen. Du hast da nur ne SSDT-EC-USBX.aml eingebaut. Möglicherweise in Proxmox anders, aber ich habe da keine Ahnung von.