


Seltsames Problem beim USB Mapping

Beitrag von „tachikoma“ vom 14. Januar 2023, 17:34

[Arkturus](#)

Habe eben noch mal 1-3 Mal neu erstellt, aber hat nichts geändert.
Die Reihenfolge USBMap <> USB Toolbox habe ich gedreht.. auch keine Änderung.

So sieht die Map aus. Ich hatte es auch mal auf 13/21 geändert, falls die PCI zu USB ports oben in der Liste dazuzählen, aber hat auch nicht funktioniert:



Danke für den Hinweis re SN SUID.

[OSX-Einsteiger](#)

XhciDxe hatte ich nur drin, weil ich testen wollte ob ichs vielleicht doch brauche.
Ist jetzt deaktiviert, aber keine Änderung am Problem.
Für Port Limit 15 Überschreitung siehe Screenshot oben.

Welche 3 Baustellen meinst? Vielleicht liegt da das Problem.

Kann es sein, dass ich NVRAM resetten muss? Wie gesagt lief vorher High Sierra auf der Kiste... kann da Schrott drin stehen? Kann ich die einfach beim booten cleanen, oder gibts dann neue Probleme?

Die ACPI > Patch renames (XHC1 -> SHCI etc) sind ok so?