

Dual-Monitor Setup HD 630 - Big Sur

Beitrag von „dietrich0689“ vom 17. Januar 2023, 22:10

Die Kombination aus NVRAM Reset + neues DP-Kabel + `igfxonln=1` scheint die Lösung gewesen zu sein.

Seit 15 Minuten ist er nun flackerfrei. Tausend Dank für eure Hilfe!