

Hilfe! Weisser Bildschirm nach Opencore legacy patcher 0.60 Installation

Beitrag von „ferm“ vom 27. Januar 2023, 17:32

Hallo zusammen,

leider weigert sich mein 2010er MacBook Pro zu starten, nachdem ich eine Ventura-Installation mit OpenCore 0.60 versucht habe.

Folgendermaßen bin ich vorgegangen:

Unter macOS 10.13 den OpenCore GUI patcher heruntergeladen und Treiber usw. installiert. Alles strikt nach Anleitung.

Dann das Ventura Installationspaket ebenfalls über den Patcher heruntergeladen und einen entsprechenden Bootstick erstellt.

Neustart in die EFI-Partition und 10.13 normal gestartet. Wieder Neustart, dieses mal in den Ventura Installer auf dem Stick.

Maus über USB 2.0 HUB angesteckt, Installation normal durchgeführt, auf die selbe Platte wie das 10.13er.

Dann der erste Fehler beim Abruf der Updatedaten (oder so ähnlich). Hier war nur Abbruch möglich, das andere Fenster mit dem Festlegen der Startpartition hat nichts angezeigt (leeres Fenster).

Gut, das ganze nochmal, dieses mal mit angestecktem LAN-Kabel. Wieder der gleiche Fehler.

Wieder Neustart und dieses mal hab ich die WLAN Zugangsdaten schon im Bootloader eingegeben.

Installation läuft, aber als ich einige Zeit später wieder drauf geschaut hab, war da nur ein weisser Bildschirm. Kein Mauszeiger, keine Steuerelemente, nur weiss.

Neustart, wieder nur weiss. PRAM und SMC Reset versucht, wieder nur weisser Bildschirm, kein Startgong, nichts.

Akku raus, RAM raus, SSD raus und in wechselnden Kombinationen zu starten versucht. Wieder nur weisser Bildschirm. Kein Recoverystart, keine Festplattenauswahl, kein Start vom HighSierra oder Linux-Stick.

Immer das selbe Verhalten.

Was kann da passiert sein? EFI Chip geschossen?

Hätte jemand einen Tipp was ich noch versuchen könnte?

DANKE!!

Thomas