


# WLAN findet keine Netze nach Legacy Patch

Beitrag von „griven“ vom 1. Februar 2023, 00:09

Und bestätigt ist es auch keines [MacPeet](#) 😊

Habe exakt so ein MacBook neben dem M1 hier im Einsatz und bei dem läuft tatsächlich mit dem OCLP unter Ventura alles so wie vorher auch schon unter Monterey 😊 Wichtig ist halt wirklich das man sich bei originaler Apple Hardware weitestgehend von dem Hackintosh Gedanken lösen muss und den Patcher seinen Job machen lässt egal wie sehr es einem auch in den Fingern jucken mag an der config zu basteln. Der Patcher hat sehr gut auf die jeweils unterstützten Modelle (das MacBook Pro early 2015 gehört dazu) abgestimmte EFI's und Patchsets im Gepäck alles was da passiert hat Hand und Fuß und ist von vorne bis hinten durchdacht und getestet. Das wirklich einzige was mir bei dem 2015er MacBook bisher aufgefallen ist was nicht geht neben halt den Fancy Effekten in Karten ist halt ContinuityCam aber das ist eben den doch sehr tief greifenden Patches in den Frameworks geschuldet.

Bei meinem 2015er sind folgende Extensions in der config:



SerialPath	Comment	Enabled	ExecutablePath	Priority	Workaround	Arch
1-1-1-1	V1.0.2 Patching Engine	Yes	Contents/MacOS/Engine	ContentInfo.plist	8.0.0	Any
1-2-1-1	V1.0.0 (Biosrom 99) Patch	Yes	Contents/MacOS/Biosrom99Patch	ContentInfo.plist	10.0.0	i386_32
1-3-1-1	USB-Map	Yes	Contents/MacOS/USBMap	ContentInfo.plist	11.0.0	i386_32
1-4-1-1	EFI-Flasher-Tool	Yes	Contents/MacOS/EFI-Flasher-Tool	ContentInfo.plist	11.0.0	i386_32
1-5-1-1	Recovery-Tool	Yes	Contents/MacOS/Recovery-Tool	ContentInfo.plist	16.0.0	i386_32
1-6-1-1	OS-Install	Yes	Contents/MacOS/OS-Install	ContentInfo.plist	11.0.0	10.00.00
1-7-1-1	Apple-Physician-Tool	Yes	Contents/MacOS/ApplePhysician-Tool	ContentInfo.plist	11.0.0	i386_32
1-8-1-1	OS-Install-Tool	Yes	Contents/MacOS/OS-Install-Tool	ContentInfo.plist	11.0.0	i386_32

[the\\_viking90](#) hast Du einfach ein Update gemacht über SystemEinstellungen -> SoftwareUpdate oder hast Du einen Stick erstellt und dann das Update über den Stick eingespielt? Wenn Du ersteres gemacht hast kann das schon der Grund dafür sein das es sich nicht so verhält wie es soll denn das Update über SystemEinstellungen -> SoftwareUpdate soll laut Anleitung zum Patcher gerade nicht gemacht werden weil es eben nicht zu 100% vom Patcher unterstützt ist. Der "offizielle" Weg geht über USB Stick (FullInstaller) booten und dann darüber updaten.